

WaxRemover



ZÁKLADNÍ ČISTIČÍ PROSTŘEDKY



Hlubkový čisticí prostředek na bázi rozpouštědel pro olejované a voskované podlahové krytiny. Odstraňuje úporné nečistoty a vrstvy starých pečujících prostředků.

- Klasický intenzivní čisticí prostředek pro olejované/voskované podlahy
- Vhodné i na podlahy choulostivé na vodu

Rozsah použití:

Vhodné k odstranění starých vrstev vosku na olejovaných a voskovaných podlahových krytinách.

Údaje o výrobcích

| Č. POLOŽKY |  |  |  |
|------------|---|---|---|
| 10309 | 1l | 6 | 480 |

| | |
|------------------------------|---|
| Složení | > 30% alifatické uhlovodíky, parfémy, LIMONENE |
| Skladování a přeprava | Skladovatelnost 36 měsíců. Výrobek není choulostivý na teploty pod nulou. |
| GISCODE | GG0 |

Pokyny ke zpracování

- Materiál dobře protřeptejte.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

ŘEDIDLO

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

NANÁŠECÍ TECHNIKA / SPOTŘEBA MATERIÁLU

Postřikovač LOBA / 20-40 ml/m² = 25-50 m²/l v závislosti na intenzitě znečištění, čištění strojem s jedním kotoučem a speciálním padem LOBA zelené barvy, naplavenou nečistotu otřete utěrkou.

POUŽITÍ:

Nanášejte přípravek WaxRemover na čištěnou plochu utěrkou nebo postřikovačem LOBATOOL. Po krátkém působení povrch upravte leštičkou se speciálním zeleným padem LOBASAND. Uvolněné zbytky vosku a nečistot musíte bezprostředně poté otřít suchou utěrkou. Na větších plochách pracujte po jednotlivých částech.

Podle potřeby můžete proces opakovat.

Pracoviště musíte po práci a během schnutí důkladně větrat.

Obecné pokyny

Bezpečnostní pokyny: Při zpracování a schnutí výrobků s obsahem rozpouštědel se uvolňují hořlavé výpary rozpouštědel. Z tohoto důvodu platí zákaz ohně, otevřeného ohně, svařování, kouření apod. v ohroženém prostoru. Pracoviště a sklady dobře větrejte. Elektrická zařízení na pracovišti a ve vedlejších prostorech musíte včas vypnout tak, aby byly při zahájení práce vychladlé. Zabraňte jakémukoliv jiskření, i na elektrických zařízeních. Uchovávejte obal s materiálem těsně uzavřený. Odstraňte z pracoviště, na kterém dochází k uvolňování výparů, předměty, které jsou choulstivé na rozpouštědla, odneste rostliny a vyved'te zvířata (odneste i akvária).

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřým čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBA Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Slova a symboly označené symbolem © představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.