KorkCare

保养剂

水性地板维护产品 用于保护漆面地板。 涂料地板通过保护膜可防止细划痕和使用痕迹。防止提前磨损，并延长表面的使用寿命。

- 所有漆面软木地板的通用维护剂
- 使过度使用和磨损的地板焕然一新
- 安全简便
- 保持地板的价值和观感
- 保护漆膜长期耐磨损
- 软木地板制造商翘楚的推荐产品

使用范围:

适用于护理半哑光和亮面漆面软木地板。 也最佳适合于UV紫外线防护涂布的表面。

产品数据

产品编号			
10265	1升	12	480

存储和运输	24个月的存储稳定性，注意容器压力。存储和运输温度为+5到+25°C，注意防冻保护。
GISCODE	GE10

加工处理提示

- 事先用吸尘器、扫帚或拖把去除松散的污垢和灰尘，然后用 LOBA CleanFix 或 Cleaner 湿擦表面。必须事先通过一次基本清洁去除粘附的污垢和旧保养剂的残留物。为此，还请遵守相应产品技术信息的要求。
- 摇匀材料。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。
- 注意使用范围所对应的养护说明。
- 通过涂抹养护层可以改变特性和/或光泽度。必须注意防滑性和运动地板适用性的检验证书。

稀释剂

该产品已调制成即用型，不得进行稀释！

涂布工具/涂布量

LOBATOOL维护剂拖把，在较大的表面上使用适合的平头拖把 / 30—40 ml(g)/m² = 25—35 m²/升(kg)= 3—4升/100 m²

干燥时间

- 1—2小时后可行走。
- 12小时后可全面承载和全覆盖。

应用：

将材料分区倒在地板上，接着均匀涂布材料层。尽可能将涂布工具平放在地板上，不抬起，并在无压力的情况下工作。从房间的一侧开始，然后从墙到墙至对面房间的带门一侧。房间应始终进行全面护理。绝对不要在干燥过程中再次处理地板，这可能会导致形成纹路。

基础清洁：

通过使用LOBA CareRemover去除剂进行基础清洁可去除产品，详细信息参见产品技术信息。

19/08/2026

加工处理提示

重要提示

由于提供的工业涂层表面和涂料品质各种各样，我们也建议遵守地板制造商的保养提示，有疑问时，请联系地板制造商或LOBA应用技术部门。也可自行选择在样品表面测试产品的适用性。

一般提示

清洗工具：立即用水清洗工具和设备。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

干燥时间：所述的干燥时间适用于+20°C的温度和相对空气湿度50 %，且工作区域无对流性通风。温度较低，相对空气湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。在漆膜达到最终固化之前，不要涂布任何维护产品、或用湿布清洁地板，也不要在上面铺地毯。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。

19/08/2026