GapFiller
Különböző színekben

FUGATÖMÍTŐ MASSZA

ÚJ

Akrilátbázisú hézagtömítő/javító massza

- Nagyon nagy töltőképesség, kis zsugorodás
- Gyors átszáradás
- Nagy rugalmasság
- Csiszolható, színezhető és átdolgozható lakkokkal, olajokkal és ápolószerekkel
- Oldószer- és szagmentes
- Nagy tapadóerő

Alkalmazási terület:

Használható lakkozott és olajozott felületeken, mint fa, parketta, parafa és homogén burkolatokon, mint PVC, CV, linóleum. Lábazati szegélylécek, ajtókeretek és burkolati átmenetek fugáinak zárására. Sérülések, gödrök, különálló parkettafugák és radiátorcső-csatlakozások kitöltésére. Laza parkettaszalagok utóragasztására.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM		
16227	310 ml	12

Tárolás és szállítás 24 hónapig eláll, a göngyölegben lévő nyomást fenn kell tartani. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell. Az ADR szerint nem veszélyes áru.

GISCODE D1

Juhar | Bükk | Tölgy | Tölgy, világos | Szürke | Merbau | Ezüst | Dió

fehér

Színgarancia nélkül

20/08/2025

Felhasználás

- A tapadófelületeknek (fugaoldalaknak) szárazaknak, szilárdaknak, zsír- és pormenteseknek kell lenniük.
- A le nem ragadt GapFiller tömítőanyag vízzel lemosható.
- Nem alkalmazható épületek tágulási hézagain, mechanikailag igénybe vett hézagokon és nedvességnek folyamatosan kitett területeken.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

Kinyomópisztoly / A fogyasztás számításának módja: Hézagszélesség (cm) x hézagmélység (cm) x hézaghossz (cm) = fogyasztás (cm^3, illetve ml).

SZÁRADÁSI IDŐ

- Bőrképződés 30 perc után.
- 4-6 óra után átdolgozható.
- Egy éjszakán át tartó száradás után csiszolható.

MEGFELELŐ TERMÉKEK UTÓKEZELÉSÉHEZ:

Száradás után átvonható minden LOBA felületbevonóval és LOBA ápolószerrel.

ALKALMAZÁS:

- Vágja le a kartus csúcsát, és spriccelje be a hézagba az GapFillert egy kinyomópisztollyal.
- Szükség esetén simítsa el a felület egy nedves újjal vagy kenőlemezzel.
- Előfordulhat, hogy a széles hézagok megsüppednek, ilyenkor 4-6 óra elteltével megismételheti a kezelést.
- Feldolgozás és száradás közben a levegő, az alap és a
- GapFiller hőmérséklete nem csökkenhet +5 °C alá.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.

20/08/2025