

# ParkettCare

## Saténový lesk



ČISTICÍ PROSTŘEDKY



### Perfektní péče a sametově matný lesk

Přípravek pro péči o podlahu. K ochraně lakovaných podlah. Chrání konzervované podlahy pečujícím filmem před jemným poškrábáním a před stopami vznikajícími používáním. Brání předčasnemu opotřebení a zvyšuje životnost povrchu.

- Udržuje hodnotu a vzhled podlahy
- Chrání dlouhodobě lak před opotřebením
- Neomezené použití pro lakované hotové parkety
- Doporučují přední výrobci parket
- Dodává nový lesk namáhaným a opotřebeným podlahám
- Bezpečné a snadné zpracování

#### Rozsah použití:

Vhodné k péči o polomatené a lesklé lakované parkety a dřevěné podlahy. Výrobek je optimální i pro povrchy ošetřené lakem UV.

### Údaje o výrobcích

Č. POLOŽKY	■	□	■■■
10011	1l	12	480
	5l	4	128
	10l	-	60

Hodnota pH

8,4

Složení

Voda, polymery, vodou rozpustná rozpouštědla, neionické tenzidy, konzervační prostředky

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 24 měsíců, viz potisk na obalu.  
Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR.  
Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.

GISCODE

GE10

## Pokyny ke zpracování

- Volné nečistoty a prach nejdříve odstraňte vysavačem, koštětem nebo mopem, následně musíte povrch setřít na mokro přípravkem LOBA CleanFix nebo Cleaner. Pevně ulpívající nečistoty a zbytky starých pečujících prostředků musíte předem odstranit základním čištěním přípravkem LOBA CareRemover. Zde rovněž čtete technické informace k příslušnému výrobku.
- Materiál dobře protřejte.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny najdete v souladu s GS CODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### ŘEDIDLO

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

### NANÁŠECÍ TECHNIKA / SPOTŘEBA MATERIÁLU

Lasička LOBATOOL, na velkých plochách s vhodným plochým mopem / 30-40 ml(g)/m<sup>2</sup> = 25-35 m<sup>2</sup>/l(kg) = 3-4 l/100 m<sup>2</sup>

### DOBA SCHNUTÍ

- Na plochu můžete vstoupit za 1-2 hodiny.
- Úplné zatížení a zakrytí za 12 hodin.

### POUŽITÍ:

Nanájte materiál na podlahu po jednotlivých částech a následně rozetřete do rovnomořné vrstvy. Nástroj, kterým přípravek nanášíte, udržujte naplocho a nezvedejte jej, netlačte. Začněte na jedné straně místnosti naproti dveřím a potom postupujte odsí ke zdi na druhou stranu místnosti se vstupními dveřmi. Vždy vyčistěte kompletně celou místnost. Během schnutí nesmíte na podlahu v žádném případě znova nanášet přípravek, došlo by k vytvoření šmouh.

### ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ:

Výrobek můžete odstranit základním čištěním přípravky LOBA CareRemover, podrobnosti viz technické informace o výrobku.

### DŮLEŽITÉ POKYNY

Z důvodu celé řady nabízených průmyslově nanášených povrchů a různých kvalit laků v tomto segmentu doporučujeme také dodržovat pokyny k péči vydané výrobcem krytiny, v případě pochybností kontaktujte výrobce krytiny nebo oddělení aplikační technologie LOBA. Alternativně můžete vhodnost testovat sami na vzorových plochách.

## Obecné pokyny

**Čištění pracovních nástrojů:** Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani našim poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbyvají původní technické informace své platnosti.

**Doba schnutí:** Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání pracovište bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokrým čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBA Cover 400. Specifické údaje o výrobku najdete v příslušných technických informacích.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.