

GapFiller

razne boje



MASA ZA IZRAVNAVANJE SPOJNICA



NOV

Elastična masa za brtvljenje/popravak spojeva na bazi akrilata

- Vrlo visok kapacitet punjenja, slabo skupljanje
- Brzo sušenje
- Visoka elastičnost
- Može se brusiti, bojati i dorađivati lakovima, uljima i proizvodima za njegu
- Bez otapala i mirisa
- Visoka čvrstoća lijepljenja

Područje primjene:

Može se koristiti za obojene i nauljene površine kao što su drvo, parket, pluto i homogene obloge kao što su PVC, CV, linoleum. Za brtvljenje spojeva na letvicama, okvirima vrata i prijelazima za pokrivanje. Za popunjavanje oštećenja, rupa, pojedinačnih spojeva parketa i spojeva cijevi radijatora. Za ponovno lijepljenje labavih parketnih letvica.

Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ		
16227	310 ml	12

Skladištenje i prijevoz 24 mjeseca stabilno skladištenje, slijedite podatke otisnute na posudi.

Skladištenje i transport od +5 do +25 °C. Zaštite od smrzavanja.
Nije opasan teret prema ADR-u.

GISCODE

D1



Javor

Bukva

Hrast

Svijetli hrast

Siva

Merbau

Srebro

Orah



Bijela

Bez jamstva na boju

Upute za obradu

- Površine prianjanja (krila spojnica) moraju biti suhe, čvrste, bez masnoće i prašine.
- Nestvrdnuto GapFiller brtviло može se isprati vodom.
- Nemojte koristiti kod ekspanzijskih spojnica na građevinskom objektu, mehanički opterećenim fugama i u području koje je stalno izloženo vlazi.

UREĐAJ ZA NANOŠENJE / POTROŠNJA MATERIJALA

Pištolj s uloškom, pištolj za istiskanje / izračun potrošnje: širina spojnica (cm) x dubina spojnica (cm) x duljina spojnica (cm) = potrošnja (cm^3 ili ml).

VRIJEME SUŠENJA

- Stvara se opna nakon 30 minuta.
- Može se preraditi nakon 4-6 sati.
- Može se brusiti nakon sušenja tijekom noći.

ZA NAKNADNU OBRADU PRIKLADNIH PROIZVODA:

Može se preraditi nakon sušenja sa svim LOBA površinskim pre-mazima i LOBA sredstvima za njegu.

PRIMJENA:

- Odrežite vrh patronе i ubrizgajte GapFiller u spojnicu pomoću pištolja s istiskanjem.
- Površina se može mokrim prstom ili lopaticom naknadno zagladiti.
- Spuštanje je moguće kod širih spojnica, nakon 4-6 sati ponovno primijenite.
- Tijekom obrade i sušenja temperatura zraka, podloge i sredstva GapFiller ne smije pasti ispod +5 °C.

Opće napomene

Čišćenje alata: alat i opremu odmah očistite vodom.

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C uz relativnu vlažnost zraka od 50 % i dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Spezialnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.

Riječi ili simboli označeni s ® označavaju prava trgovачke marke koja su registrirana i zaštićena na području Njemačke.