

WPC Refresh



ŚRODKI DO PIELĘGNACJI



Twoja posadzka na tarasie wygląda na starą? Mamy rozwiązanie: WPC Refresh, pielęgnacja odświeżająca!

Olej do pielęgnacji na bazie rozpuszczalników. Dawka świeżości dla podłóg WPC: chroń stęplone, zniszczone powierzchnie i nadaj im nowego jedwabnie matowego blasku.

- Optyczne ulepszenie WPC i olejowanych powierzchni drewnianych
- Przywraca optykę jedwabnego matu
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Przeznaczony dla WPC i olejowanych wierzchnich powierzchni drewnianych

Obszar zastosowań:

Przeznaczony do pielęgnacji WPC i drewna olejowanego.

Dane produktów

NR ARTYKUŁU			
10721	1l	6	480

Składniki

węglowodory alifatyczne, modyfikowane oleje roślinne, sykatywy, Woda, sykatywy niezawierające kobaltu

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy.
Niewrażliwy na mróz.

GISCODE

Ö60

Instrukcje przetwarzania

- Powierzchnia wierzchnia przed zastosowaniem musi być sucha. Nie nanosić na powierzchnie gorące lub silnie nasłonecznione, ponieważ naniesiona powłoka mogłaby za szybko wyschnąć. Nie nanosić, jeśli w ciągu 3 godzin po aplikacji miałby padać deszcz.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.

ROZCIEŃCZALNIK

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIE MATERIAŁU

Spryskiwacz LOBATool, mop do podłogi, TrimPad lub ścierka / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l).

CZAS SCHNIĘCIA

- Możliwość ostrożnego przechodzenia po 4-6 godzinach.
- Pełna obciążalność i pokrycie po 12 godzinach.

ZASTOSOWANIE:

Wyczyścić powierzchnię wierzchnią bezpyłowo (miotła, odkurzacz). Oczyszczyć przylegające zanieczyszczenia, ścierając je na mokro przy użyciu LOBA DeckCleaner. Po całkowitym wyschnięciu nanieść równomiernie cienką warstwę LOBA WPC Refresh. Po krótkim czasie oddziaływania wyrównać bez pozostałości niekłaczącą ścierką, mopem do podłóg LOBA lub LOBA TrimPad.

Na większych powierzchniach

można wykorzystać technologię SprayCleaner. Nanieść LOBA WPC Refresh przez spryskanie i wyrównanie maszynowe (maszyna jedno tarczowa z tarczą z białym padem LOBASAND SuperPad).

WAŻNE WSKAZÓWKI

Nasączone szmatki, pady i inne środki robocze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, olej w połączeniu z pyłem do szlifowania, szmatkami materiałowymi itp. zwilżać wodą lub przechowywać w zamkniętym wiaderku lub utylizować bez ryzyka powstania pożaru - w przeciwnym razie możliwy samozapłon. Starannie wentylować obszary robocze podczas przetwarzania i suszenia.

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić rozpuszczalnikami, np. preparatem do czyszczenia pędzli.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują przy +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem twardości końcowej nie czyścić na mokro. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Zasady bezpieczeństwa: Podczas obróbki i suszenia produktów zawierających znaczne ilości rozpuszczalników powstają łatwopalne opary. Dlatego w obszarze zagrożenia zabronione jest stosowanie ognia, otwartego światła, spawanie, palenie papierosów itp. Należy dobrze wietrzyć pomieszczenia robocze i magazynowe. Urządzenia elektryczne w pomieszczeniach roboczych i sąsiadujących należy wyłączać w odpowiednim czasie, umożliwiając im ostygnięcie przed podjęciem prac. Unikać iskrzenia, również w instalacjach elektrycznych. Utrzymywać szczelnie zamknięte pojemniki z materiałem. Z obszaru oddziaływania oparów rozpuszczalników usunąć wrażliwe podzespoły, rośliny lub zwierzęta (akwaria).

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.