

SanitaryCleaner



PRAVIDELNÉ BEŽNÉ ČISTENIE






Vysoko koncentrovaný čistič, kyslý. Uvoľňuje masť, olej, nečistoty, vápno, hrdzu a močovinu.

- Rozpúšťa masť, kalk, hrdzu, olej a rôzne druhy špiny
- Nízka spotreba, veľká výdatnosť
- Odstraňuje odolné nečistoty

Oblasť použitia:

Vhodné na čistenie kyselinovzdorných a vodoodolných povrchov, ako sú kachličky, obkladačky, umývadlá, WC a pisoáre, vane, sprchy, armatúry a keramické obklady v bazénoch. Nie je vhodné na smalt a vápenec, napríklad mramor.

Údaje o výrobkoch

VÝR. Č.			
10080	1l	12	480
	10l	-	60

Hodnota pH 1,0

Zloženie < 5% neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy, BENZYL SALICYLATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Skladovanie a transport Skladovateľnosť 36 mesiacov. Skladovanie a preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom.

GISCODE GS80

Pokyny ku spracovaniu

- Materiál dobre pretrepať.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

RIEDIDLO

Voda.

NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Handra alebo špongia / pridajte cca 50-100 ml na 10 l vody. Pri silnom znečistení môžete pridať vyššiu dávku. Postačí pre 100 m².

POUŽITIE:

Zmiešajte čistiaci koncentrát s vodou, v prípade silnejšieho znečistenia použite patrične vyššiu dávku. Vytrite povrch na mokro čistiacim roztokom za použitia vhodného náčinia.

Pre ochranu škár sa musia tieto predtým navlhčiť vodou. Po krátkej dobe pôsobenia opláchnite čistou vodou. Vtieranie nasucho je nutné iba u chrómových predmetov.

DÔLEŽITÉ POKYNY

Nepoužívať na kameň obsahujúci vápenec, na hliník a lakovaný povrch. V prípade pochybností otestovať produkt na nenápadnom mieste.

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBA Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.