

HardwaxOil Nature



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ



Olejovaný vzhľad surového dreva spĺňa vysokú odolnosť

Tvrdý voskový olej vytvárajúci vrstvy. HardwaxOil Nature zachováva prirodzenú krásu neošetreného surového dreva so zamatovo hladkým povrchom. Vytvára odolnú, protišmykovú vrstvu, ktorá spoľahlivo chráni pred vlhkosťou a znečistením.

- Bez obsahu oximu a kobaltu
- Prirodzený vzhľad neošetrovanej podlahy
- Rovnomerný, plný vzhľad povrchu
- Prirodzený, zamatový pocit
- Vhodné na čiastočné opravy
- Odolný voči nečistotám, ľahko čistiteľný povrch
- Certifikovaná odolnosť proti pošmyknutiu podľa DIN EN 16165:2021-12 pre pracovné plochy, skupina hodnotenia R10.
- Vhodné na detské hračky podľa EN 71-3

Oblasť použitia:

Vhodný pre parkety a drevené podlahy. Vhodné pre všetky druhy dreva, ako aj drevené povrchy farbené svetlými farebnými odtieňmi Markant Color. Protišmykové podľa DIN EN 16165:2021-12, skupina hodnotenia R10.



Údaje o výrobkoch

VÝR. Č.			
10509	2,5l 750 ml	4 6	120 480

Pevné častice	52 ±2%
Zloženie	alifatické uhľovodíky, sušiny, pigmenty, modifikované rastlinné oleje
Skladovanie a transport	Skladovateľnosť 24 mesiacov, vid' potlač na obale. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Výrobok nie je citlivý na mráz.
GISCODE	Ö60
2004/42/CE	Hraničná hodnota EU pre produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje maximálne 444 g/l VOC.

Pokyny ku spracovaniu

- Pri nádobách od 10 l treba materiál pred začatím práce rozmiešať strojovo, napr. miešadlom na farby LOBATOOL.
- Povrch musí byť riadne obrúsený. Podlaha musí byť suchá a bez prípadných starých náterov, oleja, mastnoty, vosku, silikónu, brúsneho prachu a iných znečistení.
- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote miestnosti +15 °C až +25 °C, teplota podlahy +15 °C až +22 °C, rel. vlhkosť vzduchu 40 % – 65 %, teplota materiálu +18 °C – +25 °C, max. vlhkosť dreva 12 %, pracovné priestory dostatočne vetrať.
- Aby sa zabránilo poškodeniu parkiet, je potrebné sa pri spracovaní usilovať o klímu v miestnosti, ktorá sa očakáva pre použitie v ročnom priemere.
- Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.
- Tento produkt je súčasťou „Connected System“ od LOBA a Wakol. Schválené kombinácie s lepidlami na parkety Wakol nájdete v časti „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems
- Materiál dobre pretrepať.

RIEDIDLO

Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Nanášanie špachtľou: Plošná špachtľa LOBA/cca 20 ml/m² (50m²/l)

Nanášanie valčekom a štetcom: Mikrofázový valček na olej LOBA 60-80 alebo kefa na olej LOBA/cca 40 – 60 ml/m² (20 m²/l)

DOBA SCHNUTIA

- Možnosť opatrného prechádzania a pretierania po 8 hodinách, avšak do 24 hodín.
- Užívateľné po 24 hodinách.
- Možnosť úplného zaťaženia a odkrytie po 10 dňoch.
- Je možné skoršie zakrytie s LOBA Cover 400, kvôli detailom pozrieť technické informácie k výrobku.
- Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievaniu.

APLIKÁCIA ŠPACHTĽOU A VALČEKOM:

Na drevené podlahy.

- HardwaxOil opatrne po častiach nanášajte plošnou špachtľou LOBA.
- Okamžite vyrovnajte leštičkou s béžovým padom LOBASAND SpecialPad.
- Sušenie najmenej 8 hodín, nanajviš 24 hodín.
- HardwaxOil naneste mikrofázovým valčekom na olej LOBA 60-80 v tenkej a rovnomernej vrstve.
- V prípade veľmi savých podkladov môže byť na dosiahnutie homogénneho vyplnenia potrebné dodatočné nanesenie valčekom po medzivýbruse brúsnym rúnom LOBASAND s prúžkami na suchý zips LOBASAND.

DÔLEŽITÉ POKYNY

Nanášanie špachtľou je možné iba u drevených podláh s utesnenými škárami. Olej, ktorý sa dostal do škár schne veľmi dlho a nie úplne.

Namočené handry, podložky a iné pracovné prostriedky uchovávajte v uzavretých nádobách, olej v kombinácii s brúsnym prachom, látkové handry atď. navlhčíte vodou alebo uložte do uzatvárateľného vedra alebo zlikvidujte bez použitia ohňa; inak hrozí riziko samovznietenia. Pracovné priestory počas aplikácie a schnutia dôkladne vetrajte.

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje čistíte rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievaniu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBA Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Lepenie hrán: Parkety nenalepené na pevno, palubovka, drevená dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovom kúrení a dreveniny s krátkou reakciou na zmenu vlhkosti (napr. buk) pri kolísaní klímy v priestore (vlhkosť vzduchu, teplota) značne pracujú. Pri použití olejov nemôže dôjsť ku vytvoreniu obrysových škár.

Vzájomné pôsobenie: Materiály obsahujúce zmäkčovadlá, napr. kobercové podložky, nohy nábytku, kolieska stoličiek, elastické lepidlá na parkety a montážne lepidlá môžu zapríčiniť zmäkčnutia a zafarbenia. Usadeniny v škárach môžu byť príčinou optických väd. Závažnosť povrchu farbami na vlasy, pneumatikami, jazdením po povrchu na motocykloch, bicykloch a pod. môže mať za následok nezvratné sfarbenie povrchu.

Všeobecné pokyny

Bezpečnostné pokyny: Pri spracovaní a schnutí výrobkov s obsahom rozpúšťadiel sa uvoľňujú horľavé výpary rozpúšťadiel. Z tohto dôvodu platí zákaz ohňa, otvoreného ohňa, zvarovania, fajčenia a pod. v ohrozenom priestore. Pracovisko a sklady dobre vetrajte. Elektrické zariadenia na pracovisku a vo vedľajších priestoroch musíte včas vypnúť tak, aby boli pri začatí prác vychladnuté. Zabráňte akémukoľvek iskreniu, i na elektrických zariadeniach. Uchovávajte obal s materiálom tesne uzatvorený. Odstráňte z pracoviska, na ktorom dochádza ku uvoľňovaniu výparov, predmety, citlivé na rozpúšťadlá, odstráňte rastliny a zvieratá (aj akváriá).

Connected Systems: Produkty skontrolované prostredníctvom Connected System sú optimalizované tak, aby pri odbornom spracovaní nedošlo k tmavému sfarbeniu, spôsobenému chemickým vzájomným pôsobením medzi lakom a lepidlom.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Slová a symboly označené symbolom © predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.