



Markant polomatný

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ



Rovnomerný lesk a plnšia optika

Prírodný olej s tvrdým voskom. Kvalitné filmotvorné oleje umocňujú prirodzenosť dreva a dosiahnu zároveň vysokú odolnosť voči nečistotám a vode.

- Filmotvorný, oteruvzdorný
- Rovnomerný, plný vzhľad povrchu
- Odpuďuje vodu a nečistoty
- Bezpečné a ľahké spracovanie
- Podčiarkuje prirodzenú krásu dreva
- Certifikovaná protišmykovosť podľa DIN EN 16165:2021-12 pre pracovné oblasti
- Vhodné na detské hračky podľa EN 71-3

Oblasť použitia:

Vhodný pre parkety a drevené a korkové podlahy. Protišmykové podľa DIN EN 16165:2021-12, skupina hodnotenia R10. Vhodný takmer pre všetky európske a exotické druhy dreva. Zoznam druhov dreva LOBA je na stránke www.loba.de. V prípade pochybností je potrebná konzultácia v závode.

Údaje o výrobkoch

VÝR. Č.			
	750 ml	6	480
10508	2,5l	4	120
	10l	-	42

Pevné častice	47,4 ±2%
Zloženie	alifatické uhľovodíky, bezkobaltové sušiny, rastlinné vosky, sušiny
Skladovanie a transport	Skladovateľnosť 36 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Výrobok nie je citlivý na mráz.
GISCODE	Ö60
2004/42/CE	Hraničná hodnota EU pre produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje maximálne 461 g/l VOC.

Pokyny ku spracovaniu

- Povrch musí byť riadne obrúsený. Podlaha musí byť suchá a bez prípadných starých náterov, oleja, mastnoty, vosku, silikónu, brúsneho prachu a iných znečistení.
- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote miestnosti +15 °C až +25 °C, teplota podlahy +15 °C až +22 °C, rel. vlhkosť vzduchu 40 % - 65 %, teplota materiálu +18 °C - +25 °C, max. vlhkosť dreva 12 %, pracovné priestory dostatočne vetrať.
- Aby sa zabránilo poškodeniu parkiet, je potrebné sa pri spracovaní usilovať o klímu v miestnosti, ktorá sa očakáva pre použitie v ročnom priemere.
- Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
- Materiál dobre pretrepať.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.
- Tento produkt je súčasťou „Connected System“ od LOBA a Wakol. Schválené kombinácie s lepidlami na parkety Wakol nájdete v časti „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

RIEDIDLO

Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Nanášanie špachtľou: Špachtľa LOBA / cca 20 ml/m² (50 m²/l)
 Nanášanie valčekom a štetcom: Valček na olej LOBA mikrovláknó 60-80 alebo kefa na olej LOBA / cca 80 ml/m² (12 m²/l)

DOBA SCHNUTIA

- Pretieranie možné najskôr po 12 hodinách.
- Avšak najneskôr do 24 hodín.
- Pochôdzne po 12 hodinách.
- Užívateľné po 24 hodinách.
- Možnosť úplného zaťaženia a odkrytie po 10 dňoch.
- Je možné skoršie zakrytie s LOBA Cover 400, kvôli detailom pozrieť technické informácie k výrobku.

APLIKÁCIA ŠPACHTĽOU A VALCOM:

- Markant nanášať starostlivo po úsekoch s LOBA plochou špachtľou.
- Ihneď zjednotiť jednokotúčovým strojom a podloženým LOBA špeciálnym bēžovým padom.
- Schnutie cez noc, maximálne 24 hodín.
- Markant nanášať s LOBA valcom na olej mikrovláknó 60-80 v tenkej a rovnomernej vrstve.

APLIKÁCIA NATIERANÍM:

- Markant nanášať s LOBA kefou na olej v tenkej a rovnomernej vrstve.
- Schnutie cez noc, maximálne 24 hodín.
- Podľa potreby (nerovnomerný vzhľad alebo matné a lesklé miesta) urobiť medzibrus a odprášiť.
- Markant naniesť s LOBA kefou na olej v tenkej a rovnomernej vrstve.

PRÍPRAVA KORKOVÝCH KRYTÍN

Lepidlo musí byť dokonale zaschnuté (dodržať pokyny výrobcu lepidla), povrch musí byť suchý a zbavený nečistôt a evt. zvyškov lepidla.

Homogénne korkové krytiny jemne prebrúsiť, korkový prach starostlivo odstrániť (vysávačom)

OŠETRENIE HOMOGÉNNYCH/MASÍVNYCH KORKOVÝCH PODLÁH:

Naniesť v tenkej vrstve Markant (cca 90 g/m²). Schnutie cez noc. Naniesť v tenkej vrstve Markant (cca 60 g/m²). Schnutie až kým podlaha nie je lepivá vždy podľa klimatických podmienok v miestnosti až do 3 dní.

OŠETRENIE DÝHOVANÝCH KORKOVÝCH PODLÁH

Naneste tenkú vrstvu Markantu (cca 100 g/m²). Schnutie minimálne 48 hodín. Urobiť voskové ošetrenie s LOBA NatureWax alebo LOBA ParkettWax.

DÔLEŽITÉ POKYNY

Prebytočný materiál sa musí pri zjednocovaní úplne odstrániť. Pri niektorých exotických drevinách je možné dlhšie schnutie. Nanášanie špachtľou je možné iba u drevených podláh s utesnenými škárami. Olej, ktorý sa dostal do škár schne veľmi dlho a nie úplne. Namočené handry, podložky a iné pracovné prostriedky uchovávajte v uzavretých nádobách, olej v kombinácii s brúsnym prachom, látkové handry atď. navlhčíte vodou alebo uložte do uzatvárateľného vedra alebo zlikvidujte bez použitia ohňa; inak hrozí riziko samovznietenia. Pracovné priestory počas aplikácie a schnutia dôkladne vetrajte.

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje čistíte rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBA Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Lepenie hrán: Parkety nenalepené na pevno, palubovka, drevená dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovom kúrení a dreviny s krátkou reakciou na zmenu vlhkosti (napr. buk) pri kolísaní klímy v priestore (vlhkosť vzduchu, teplota) značne pracujú. Pri použití olejov nemôže dojsť ku vytvoreniu obrysových škár.

Vzájomné pôsobenie: Materiály obsahujúce zmäkčovadlá, napr. kobercové podložky, nohy nábytku, kolieska stoličiek, elastické lepidlá na parkety a montážne lepidlá môžu zapríčiniť zmäknutia a zafarbenia. Usadeniny v škárach môžu byť príčinou optických väd. Záťaž povrchu farbami na vlasy, pneumatikami, jazdením po povrchu na motocykloch, bicykloch a pod. môže mať za následok nezvratné sfarbenie povrchu.

Bezpečnostné pokyny: Pri spracovaní a schnutí výrobkov s obsahom rozpúšťadiel sa uvoľňujú horľavé výpary rozpúšťadiel. Z tohto dôvodu platí zákaz ohňa, otvoreného ohňa, zvárania, fajčenia a pod. v ohrozenom priestore. Pracovisko a sklady dobre vetrajte. Elektrické zariadenia na pracovisku a vo vedľajších priestoroch musíte včas vypnúť tak, aby boli pri začatí prác vychladnuté. Zabráňte akémukoľvek iskreniu, i na elektrických zariadeniach. Uchovávajte obal s materiálom tesne uzatvorený. Odstráňte z pracoviska, na ktorom dochádza ku uvoľňovaniu výparov, predmety, citlivé na rozpúšťadlá, odstráňte rastliny a zvieratá (aj akváriá).

Connected Systems: Produkty skontrolované prostredníctvom Connected System sú optimalizované tak, aby pri odbornom spracovaní nedošlo k tmavému sfarbeniu, spôsobenému chemickým vzájomným pôsobením medzi lakom a lepidlom.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Slová a symboly označené symbolom © predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.