SanitaryCleaner





Produto de limpeza altamente concentrado, ácido. Elimina gordura, óleo, sujidade, calcário, ferrugem e incrustações de urina

- Elimina gordura, calcário, incrustações de urina, ferrugem, óleo e sujidades de todo o tipo
- · Consumo reduzido, muito eficiente
- · Remove a sujeira mais difícil

Área de aplicação:

Adequado para a limpeza de superfícies resistentes a ácidos e à água, como ladrilhos, azulejos, lavatórios, vasos sanitários, urinóis, banheiras, balneários, torneiras, bem como revestimentos de cerâmica em piscinas. Não adequado para esmaltes e pedras calcárias, como mármore.

Dados do produto

CÓDIGO DO PRODUTO		6	6-0-0
10080	11	12	480
	10	-	60

Valor ph 1,0

Ingredientes < 5% tensoactivos não-iónicos, perfumes, BENZYL SALICYLATE,

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND

METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Armazenamento e

transporte

Estabilidade de estocagem 36 meses. Armazenamento e transporte entre

+5 até +25°C. Proteger do frio e calor

intenso.

GISCODE GS80

25/02/2024

Instruções de aplicação

- · Agitar bem o material.
- Respeitar as normas de segurança no trabalho, gerais e específicas, de cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de uso, disponíveis em www.ceatox.org.br e www.wingis-online.de.

SOLVENTE

Água.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO / CONSUMO DO PRODUTO

Pano ou esponja / deitar aprox. 50-100ml em 10l de água. Em caso de sujidade mais difícil é possível usar doses mais elevadas. Suficiente para 100m².

APLICAÇÃO:

Misturar o concentrado de limpeza com água e em caso de sujeiras mais difíceis, aumentar a dosagem. Limpar a superfície com a solução de limpeza e com uma ferramenta de limpeza adequado. Para a proteção das juntas, estas devem ser previamente molhadas com água. Após um breve tempo de aplicação, limpar com água limpa. A secagem manual apenas é necessária para objetos cromados.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Não utilizar sobre pedras calcárias, alumínio e superfícies envernizadas. Em caso de dúvida, testar a adequabilidade do produto num local discreto.

Orientações gerais

Limpeza das ferramentas de trabalho: Após o uso, limpe as ferramentas utilizadas com água.

As informações contidas neste documento, e em todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode utilizar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contato com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica inválida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para 20°C e umidade relativa do ar de 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, umidades relativas do ar superiores e má ventilação causam atraso do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano úmido e nem colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respectivas fichas técnicas.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca que estão registrados e protegidos no território Alemão.