WaxRemover





溶剂型基础清洁剂适用于油浸和打蜡地板。 去除顽固的污垢和旧的护理层。

- 用于油浸/打蜡地板的传统强化清洁剂
- 也适用于对水敏感的地板

使用范围:

适用于去除油浸和打蜡地板上的旧蜡层。

产品数据

产品编号		6	6-0-1
10309	1升	6	480

有效成分 > 30% 物质成 脂肪族碳氢化合物超过, 芳

香油, LIMONENE

存储和运输 36个月的存储稳定性。

对霜冻不敏感。

GISCODE GG0

加工处理提示

- 摇匀材料。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作 说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。

稀释剂

该产品已调制成即用型,不得进行稀释!

涂布工具/涂布量

LOBATOOL喷壶 / 20—40 ml/m² = 25—50 m²/升根据污染程度,使用圆盘砂光机和LOBATOOL绿色专用毡垫进行清洁,使用布吸取污染液。

应用:

使用布或LOBATOOL喷壶在需清洁表面上涂布一层WaxRemover蜡去除剂。短时间作用后,使用圆盘砂光机和下面垫入的LOBASAND绿色专用毡垫进行处理。然后必须直接使用干布吸收溶解的蜡及污垢残余。较大表面面积应分区工作。

根据需要可重复过程步骤。

处理和干燥期间对工作区域仔细通风。

一般提示

安全提示:在处理和干燥强溶剂型产品时,会形成易燃的溶剂蒸气。因此,禁止在危险区域使用明火、开放型灯具、焊接、吸烟等。工作和仓储区域保持良好通风。工作区域和附近区域中的电气设备必须及时断电,以便让其在工作开始时处于冷却状态。避免在电气设备上产生任何火花。材料容器保持密闭。将溶剂敏感的部件、植物或动物(鱼缸)远离溶剂蒸汽的作用区域。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议,是我们多年的经验积累,并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件,购买者应自己测试产品的适用性,或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定,不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版,旧的信息将自动失去其有效性。

干燥时间:所述的干燥时间适用于+20℃的温度和相对空气湿度50%,且工作区域无对流性通风。温度较低,相对空气湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。在漆膜达到最终固化之前,不要涂布任何维护产品、或用湿布清洁地板,也不要在上面铺地毯。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。