



ParkettWax

Transparente

PRODUCTO PARA EL CUIDADO



Cera para el cuidado a base de disolventes. Protección de suelos de parquet tratados con aceite o encerados. Proporciona al suelo un discreto brillo y lo protege contra la humedad.

- Protege el suelo contra el agua y la suciedad
- Clásica cera para suelos
- Cierra los poros abiertos en la madera
- Admite pulido ligero

Zona de uso:

Apto para el cuidado de parquet y suelos de madera tratados con aceite y encerados.

Datos del producto

Nº DE ARTÍCULO			
10429	11	6	480
	121	-	50

Componentes	hidrocarburos alifáticos, ceras
Almacenamiento y transporte	Estable en almacén 36 meses No sensible a las heladas.
GISCODE	Ö60

Indicaciones de procesamiento

- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.
- Agitar bien el material.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Pulverizador LOBA, espátula o paño/10-20 ml/m² (50-100 m²/l), pulir a mano o de forma mecanizada tras el secado, p. ej., con la almohadilla normal LOBA blanca.

TIEMPO DE SECADO

- Aprox. 60 min.

USO

Elementos multicapa de nueva instalación

En los suelos recién tratados con aceite o cera, así como los suelos impregnados con aceite de cera dura, aplicar uniformemente ParkettWax con un paño sin pelusa o una esponja y pulir tras el secado.

Suelos ya utilizados con huellas de uso

Preparar con una limpieza básica con LOBA Cleaner o LOBA ParkettSoap, si fuese necesario se puede igualar también a máquina con las almohadillas LOBA ligeramente abrasivas (beige/verde). Tras el secado completo, aplicar ParkettWax y pulir.

En superficies grandes

se puede trabajar con el procedimiento SprayCleaner. Aplicar ParkettWax con pulverizador e igualar a máquina (monodisco con almohadilla blanca).

Indicaciones de procesamiento

Los suelos tratados con cera tienden a brillar, especialmente tras un pulido a fondo. Mediante las medidas de cuidado con LOBA WaxRefresh se consigue amortiguarlo.

LIMPIEZA BÁSICA

ParkettWax puede ser eliminado de nuevo con una limpieza básica con LOBA WaxRemove, ver detalles en la información técnica del producto.

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo con disolventes, p. ej. un limpiador de pinceles.

Tiempo de secado: los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 50%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBA Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Indicaciones de seguridad: durante el procesamiento y el secado de productos con un elevado contenido de disolventes se generan vapores inflamables. Por esa razón se prohíbe hacer fuego, encender una llama, soldar o fumar en la zona de peligro. Ventilar bien las salas de trabajo y almacén. Los equipos eléctricos en las salas de trabajo y adyacentes deben ser apagados a su debido tiempo para que estén fríos al empezar el trabajo. Evitar toda formación de chispas, también en equipos eléctricos. Mantener los depósitos de material cerrados herméticamente. Retirar de la zona de influencia de los vapores de disolventes todos los componentes, plantas o animales (acuarios) sensibles a los disolventes.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

Los términos y símbolos acompañados por un © contienen derechos de marcas, registrados y protegidos, al menos, dentro del territorio de Alemania.