

WaxRemover



PULITORE PER LA PULIZIA IN PROFONDITÀ



Pulitore per la pulizia in profondità a base di solvente per pavimenti trattati con olio e cera. Rimuove lo sporco ostinato e strati esistenti di prodotti per la cura e manutenzione.

- Detergente classico ad azione intensiva per pavimenti trattati con olio/cera
- Idoneo anche per pavimenti sensibili all'acqua

Impiego:

Adatto alla rimozione di vecchi strati di cera su pavimenti trattati a olio e cera.

Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
10309	11	6	480

Contenuto	> 30% idrocarburi alifatici, profumi, LIMONENE
Stoccaggio e trasporto	Conservazione stabile per 36 mesi. Non sensibile al gelo.
GISCODE	GG0

Avvertenze per la lavorazione

- Agitare bene il materiale.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.

DILUENTE

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA erogatore spray / 20-40 ml/m² = 25-50 m²/l in base al grado di sporco, pulizia con levigatrice monodisco e LOBA pad verde speciale; raccogliere lo sporco prodotto con un panno.

APPLICAZIONE:

Applicare WaxRemover sulla superficie da pulire con un panno o un erogatore spray LOBATool. Lasciare agire per un breve intervallo, quindi passare la levigatrice monodisco con un LOBASAND pad verde speciale. I residui sciolti di cera e sporco devono essere rimossi subito dopo con un panno asciutto. Sulle superfici di grandi dimensioni procedere per settori.

Se necessario la procedura può essere ripetuta.

Durante la lavorazione e l'asciugatura aerare correttamente le aree di lavoro.

Avvertenze generali

Avvertenze di sicurezza: durante la lavorazione e l'asciugatura di prodotti ad alto contenuto di solventi si sviluppano vapori infiammabili. Nell'area di pericolo è pertanto vietato accendere fuochi, usare fiamme libere, saldare, fumare, ecc. Aerare bene i locali di lavoro e di stoccaggio. Le apparecchiature elettriche nei locali di lavoro e in quelli adiacenti devono essere spente per tempo, in modo che all'inizio dei lavori si siano già raffreddate. Evitare la formazione di scintille, anche in corrispondenza degli impianti elettrici. Mantenere sigillati i contenitori dei materiali. Allontanare dall'area di azione dei vapori componenti, piante o animali (pesci negli acquari) sensibili ai solventi.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.