



ParkettWax

Gjennomsiktig

PLEIEMIDLER



Løsemiddelbasert pleievoks. For beskyttelse av oljebehandlede gulv og voksbehandlede parkettgulv. Gulvet får en diskret glans og er beskyttet mot fuktighet.

- Beskytter gulvet mot vann og smuss
- Klassisk bonevoks
- Lukker åpne porer i treverket
- Lett polérbart

Bruksområde:

Egnet for pleie av olje- og voksbehandlede parkett- og tregulv.

Tekniske data

ART.NR.			
10429	11 12l	6	480 50

Innholdsdeklarasjon	alifatiske hydrokarboner, voks
Lagring og transport	Lagerstabil i 36 måneder. Ikke frostsensitiv.
GISCODE	Ö60

Bearbeidelsehenvisninger

- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.
- Rist materialet godt.

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA sprøytekanne, spatel eller klut / 10-20 ml/m² (50-100m²/l)
poler manuelt eller maskinelt etter tørking, f.eks. med LOBASAND NormalPad hvit.

TØRKETID

- ca. 60 min.

BRUK:

Nylagte flerlagselementer

som nettopp er oljebehandlet og vokset, samt gulv som er impregnert med hardvoksolje, må påføres ParkettWax jevnt med en klut som ikke loer eller en svamp, og poléres etter tørking.

Slitte gulv med spor etter bruk

rengjøres grundig med LOBA Cleaner eller LOBA ParkettSoap, ved behov kan det klargjøres med maskinell utjevning med en lett slipende pads (beige/grønn). Påfør ParkettWax og polér etter fullstendig tørking.

På større flater

kan det arbeides i SprayCleaner-prosessen. Påfør ParkettWax ved spraying og maskinell utjevning (roterende enkeltskive-maskin med padskive hvit).

Bearbeidelsehenvisninger

Gulv som er voksbehandlet, har en tendens til å bli glatte ved grundig polering. Gjør gulvet mindre glatt ved å tørke over dem med LOBA WaxRefresh.

BASISRENGJØRING:

ParkettWax kan fjernes ved basisrengjøring med LOBA WaxRemove, detaljer finner du i den tekniske informasjonen for produktet.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater med løsemidler, f.eks. penselrens.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Sikkerhetshenvisninger: Ved behandling og tørking av sterkt løsemiddelholdige produkter, oppstår det løsemiddeldamper som kan antennes. Brann, åpne flammer, sveising, røyking osv. er derfor forbudt i fareområdet. Arbeids- og lagerrom må luftes godt. Elektriske apparater i arbeidsrom og tilstøtende rom skal slås av i god tid slik at de er kalde når arbeidene starter. Unngå gnister, også på elektriske anlegg. Materialbeholdere må alltid holdes tett lukket. Løsemiddelsensitive komponenter, planter eller dyr (akvarier) må fjernes fra virkeområdet for løsemiddeldampene.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med © bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.