

InvisibleCare



Vannbasert, ekstra matt dispersjonspleiemiddel. Gir ekstra matte gulv en ny friskhet og gjør det i tillegg mulig å tilpasse halvmatte og ekstra matte overflater. Synlig slitasje skjules, klebende smuss reduseres og dette rengjør etterfølgende rengjøring.

- Bevarer ekstra matt optikk
- Egnet for tilpasning av glansgraden fra halv matt til ekstra matt
- Beskyttelseslag mot lette riper og spor etter bruk
- Sikker og enkel behandling
- Skjuler synlig slitasje og oppgraderer gulv optisk
- Enklere rengjøring med mindre klebende smuss

Bruksområde:

Egnet for pleie av ekstra matt og matt lakkerte tregulv, korkbelegg, linoleum og PVC-belegg.

Tekniske data

ART.NR.			
10492	11	12	480

pH-verdi 8,6

Lagring og transport Lagerstabil i 12 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.

GISCODE GE10

Bearbeidelsehenvisninger

- Fjern løs smuss og løst støv på forhånd med støvsuger, kost eller mopp, og tørk deretter av overflaten fuktig med LOBA CleanFix eller Cleaner. Fastklebende smuss og rester av gamle pleiemidler, må fjernes på forhånd ved hjelp av en basisrengjøring. Se de tekniske informasjonene for hvert enkelt produkt.
- Rist materialet godt.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.
- Følg pleieinstruksjonene iht. bruksområdet.
- Når det påføres et pleielag, kan egenskaper og/eller glansgrad. Kontrollattester for sklihemming og skråhelling av gulv i idrettshaller må overholdes.

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA rørmopp 30-40 ml(g)/m² = 25-35 m²/l(kg) = 3-4 l/100m²

TØRKETID

- Kan gås på etter 1-2 timer.
- Full belastning og tildekking etter 12 timer.

BRUK:

Materialet legges på gulvet avsnittsvis og påføres deretter til et jevnt lag. Før påførsingsapparatet så flatt over gulvet som mulig, og ikke løft det, arbeid uten trykk. Start i den ene enden av rommet og arbeid fra veggen til veggen på andre siden av rommet med utgangsdør. Et rom skal alltid pleies komplett. Gulvet må aldri behandles på nytt mens det tørker, dette kan lage striper.

BASISRENGJØRING:

Produktet kan fjernes ved basisrengjøring med LOBA CareRemove, detaljer finner du i den tekniske informasjonen for produktet.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kundefrådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.