



Markant halvmatt

HARDVOKSOLJE



Jevn glansgrad og fyldig optikk

Natur-hardvoksolje. Sjuktdannende oljer av høy kvalitet fremhever det naturlige treet og skaper samtidig en høy mostandsdyktighet mot smuss og vann.

- Danner film, slitestast
- Jevn og fyldig overflateoptikk
- Vann- og smussavvisende
- Sikker og enkel behandling
- Fremhever treverkets naturlige skjønnhet
- Sertifisert sklihemming iht. DIN EN 16165:2021-12 for arbeidsområder
- Egnet for barneleker iht. EN 71-3

Bruksområde:

Egnet for parkett, tre- og korkgulv. Sklifast iht. DIN EN 16165:2021-12 vurderingsgruppe R10. Egnet for nesten alle europeiske og eksotiske tresorter. Se LOBAS liste over tresorter på www.loba.de. Kontakt fabrikken ved tvil.



Tekniske data

ART.NR.			
	750 ml	6	480
10508	2,5l	4	120
	10l	-	42

Fastlegeme	47,4 ±2%
Innholdsdeklarasjon	alifatiske hydrokarboner, koboltfrie sikkativer, plantevoks, sikkativer
Lagring og transport	Lagerstabil i 36 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Ikke frostsensitiv.
GISCODE	Ö60
2004/42/CE	EU grenseverdi for produktet kat. A/i: 500g/l (2010) Produktet inneholder maks. 461 g/l VOC.

Bearbeidelsehenvisninger

- Overflaten må slipes på en fagmessig måte. Gulvet må være tørt og fritt for eventuelle gamle belegg, olje, fett, voks, silikon, slipestøv og andre forurensninger.
- Optimale behandlingsbetingelser ved en romtemperatur på +15 °C til + 25 °C, gulvtemperatur +15 °C til +22 °C, rel. luftfuktighet 40 % - 65 %, materialtemperatur +18 °C - + 25 °C, maks. trefuktighet 12 %, luft arbeidsrom godt.
- For å forebygge parkettskader må det jobbes for å holde forventet romklima for bruk i årsmiddelet under behandlingen.
- Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATools seisbøtte.
- Rist materialet godt.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.
- Dette produktet er en del av "Connected Systems" fra LOBA og Wakol. De frigitte kombinasjonene med Wakol parkettlim finner du i "Connected Systems Matrix".
www.loba.de/connected-systems

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

Spatelpåføring: LOBA flatespatel / ca. 20 ml/m² (50 m²/l)
Rull- og bstrykningspåføring: LOBA oljevalse Microfaser 60-80 eller LOBA oljebørste / ca. 60-100 ml/m² (12 m²/l)

TØRKETID

- Tidligste overlakking etter 12 timer.
- Innen 24 timer.
- Kan gås på etter 12 timer.
- Kan brukes etter 24 timer.
- Full belastning og tildekking etter 10 dager.
- Tidligere tildekking er mulig med LOBA Cover 400, detaljer finner du i den tekniske informasjonen for produktet.

PÅFØRING MED SPATEL OG RULL:

- Påfør Markant grundig og avsnittsvis med en LOBA flatespatel.
- Jevn ut omgående med en roterende enkeltskive-maskin og underlagt LOBASAND SpecialPad beige.
- Tørring over natten, maks. 24 timer.
- Rull på Markant tynt og jevn med LOBA oljevalse Microfaser 60-80.

PÅFØRING MED RULL:

- Rull på Markant tynt og jevn med LOBA oljevalse Microfaser 60-80 / LOBA oljebørste.
- Tørring over natten, maks. 24 timer.
- Ved behov (ujevn optikk eller matte glanssteder) må du gjennomføre en mellomsliping og fjern støvet etterpå.
- Rull på Markant tynt og jevnt med LOBA oljevalse Microfaser 60-80 / LOBA oljebørste.

KLARGJØRING AV KORKBELEGG

Limet må være fullstendig herdet (se henvisningene fra limproducenten), overflaten må være tørr og fri for forurensninger og ev. limrester.

Homogene korkbelegg må eventuelt finslipes, og korkstøvet må fjernes grundig (oppsuging)

BEHANDLING AV HOMOGENE/MASSIVE KORKGULV:

Påfør et tynt lag med Markant. Tørring over natten. Påfør et tynt lag med Markant. Tørring til klebefri tilstand er nådd, kan ta opp til 3 dager avhengig av klimaforholdene i rommet

BEHANDLING FINÉRTE KORKGULV

Påfør et tynt lag med Markant. Tørring i minst 48 timer. Gjennomfør vokspleie med LOBA NatureWax eller LOBA ParkettWax.

VIKTIGE HENVISNINGER

Overflødig material må tas helt bort ved utjevning. På enkelte tropiske tresorter er forsinket tørring mulig. Spatelpåføring er bare mulig ved fugetette tregulv. Olje i fugene tørker ikke helt selv over et langt tidsrom. Oppbevar brukte filler, pads og annet arbeidsutstyr i lukkede beholdere, olje i forbindelse med slipestøv, fukt tekstilfiller og lignende med vann eller oppbevar dem i en beholder som kan lukkes, ev. kast dem på en brannsikker måte på grunn av faren for selvantennning. Sørg for god ventilasjon av arbeidsområdene under bearbeiding og tørring.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater med løsemidler, f.eks. penselrens.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Kantliming: Parkett, plankegulv, brolegging av tre, høykantlammellparkett og parkett på gulvvarme samt tresorter med kort frost-fuktighet-syklus (f.eks. bøk) arbeider kraftig ved svingende romklima (luftfuktighet, temperatur). Ved bruk av olje kan det ikke dannes rissfuger.

Vekselvirkninger: Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, elastisk parkett- og monteringslim kan forårsake mykning og misfarginger. Avleiringer i fuger kan være årsaken til redusert haptikk og optikk. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible misfarginger av overflaten.

Sikkerhetshenvisninger: Ved behandling og tørking av sterkt løsemiddelholdige produkter, oppstår det løsemiddeldamper som kan antennes. Brann, åpne flammer, sveising, røyking osv. er derfor forbudt i fareområdet. Arbeids- og lagerrom må luftes godt. Elektriske apparater i arbeidsrom og tilstøtende rom skal slås av i god tid slik at de er kalde når arbeidene starter. Unngå gnister, også på elektriske anlegg. Materialbeholdere må alltid holdes tett lukket. Løsemiddelsensitive komponenter, planter eller dyr (akvarier) må fjernes fra virkeområdet for løsemiddeldampene.

Connected Systems: Produkter som er testet med Connected Systems er optimert på en slik måte at det ved fagmessig behandling ikke kan forekomme misfarging forårsaket av kjemisk vekselvirkning mellom overflatebehandling og lim.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med © bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.