WaxRemover





Produto de limpeza profunda, de base solvente, para pavimentos oleados ou encerados. Remove sujidades difíceis e camadas antigas de produtos de conservação.

- · Produto de limpeza intensivo clássico para pisos oleados/ encerados
- · Também adequado para pisos sensíveis à água

Área de aplicação:

Adequado para a remoção de camadas antigas de cera em pisos oleados ou encerados.

Dados do produto

ARTIGO N.º		\Box	L L L
10309	1	6	480

> 30% hidrocarbonetos alifáticos, Ingredientes

perfumes, LIMONENE

Armazenamento e

transporte

Conserva-se (validade) 36 meses. Não é sensível ao congelamento

GISCODE GG0

Indicações de aplicação

- · Agitar bem o material.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.

SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Pulverizador LOBA / 20-40ml/m² = 25-50m²/l conforme o grau de sujidade, limpeza com máquina rotativa monodisco e disco especial LOBA verde, absorver a água suja com um pano.

UTILIZAÇÃO:

Aplicar o WaxRemover com um pano ou com um pulverizador LOBA sobre a superfície a limpar. Após um breve tempo de aplicação, tratar a superfície com uma máquina rotativa monodisco equipada com um disco especial LOBASAND verde. Os restos de cera e de sujidade soltos devem ser imediatamente apanhados com um pano seco. Em superfícies maiores, trabalhar por

Caso seja necessário, o procedimento pode ser repetido. Arejar abundantemente as áreas de trabalho durante a aplicação e a secagem.

Indicações gerais

Indicações de segurança: Durante a aplicação e secagem de produtos que contenham solventes fortes surgem vapores de solventes inflamáveis. Por isso, é proibido: fuguear, chama aberta, soldagem, fumar, etc., na área de perigo. Ventilar de forma adequada as áreas de trabalho e de armazenamento. Os aparelhos elétricos devem ser desligados com tempo suficiente , tanto nas áreas de trabalho como em áreas contíguas, para que estes tenham arrefecido a quando do início dos trabalhos. Evitar quaisquer formações de faíscas, incluindo de sistemas elétricos. Manter os recipientes do material bem fechados. Remover componentes sensíveis a solventes, plantas ou animais (aquários) da área de efeito dos vapores de solventes.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superficie antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

As palavras ou símbolos denotados por ® significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão